



QMSOFT® Poradnik: Migracja bazy danych Firebird

Wydanie 8.1

**L&W Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik
und Qualitätssicherung mbH**

11 cze 2026

Spis treści

1	QMSOFT - Migracja z Firebird 2.5 do Firebird 4.0	1
1.1	Utworzenie kopii zapasowej bazy danych	1
1.2	Odinstalowanie Firebird 2.5	1
1.3	Instalacja Firebird 4.0	1
1.4	Tworzenie nowej bazy danych	2
1.5	Przywracanie starej bazy danych	2
1.6	Zakończenie	2
2	Kontakt	3

QMSOFT - Migracja z Firebird 2.5 do Firebird 4.0

1.1 Utworzenie kopii zapasowej bazy danych

- Uruchom aplikację (QMSOFT).
- Utwórz pełną kopię zapasową istniejącej bazy danych, korzystając z opcji menu *Plik* → *Zabezpieczenie danych (Backup)* → *Dane systemowe zapisać w Backup*.
- Zapisz plik kopii zapasowej bazy danych w wybranej lokalizacji.

1.2 Odinstalowanie Firebird 2.5

- Zamknij aplikację (QMSOFT).
- Odinstaluj Firebird 2.5, korzystając z Panelu sterowania systemu Windows lub sekcji *Aplikacje i funkcje*.
- W razie potrzeby uruchom ponownie komputer po zakończeniu odinstalowywania.

1.3 Instalacja Firebird 4.0

- Uruchom instalator Firebird 4.0.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
- Zazwyczaj można zaakceptować opcje domyślne.
- Możesz ustawić hasło dla użytkownika administracyjnego bazy danych „SYSDBA” (domyślnie: „masterkey”).

1.4 Tworzenie nowej bazy danych

- Kreator instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji (QMSOFT).
- Wybierz opcję *Stwórz nową bazę danych*.
- Przejdź przez kolejne kroki kreatora aż do etapu „Utwórz nową bazę danych...”.
- Wybierz nową wersję serwera: Firebird 4.0.
- Wprowadź nazwę administratora bazy danych („SYSDBA”) oraz przypisane hasło.
- Nadaj nową nazwę plikowi bazy danych.
- Zakończ konfigurację.

1.5 Przywracanie starej bazy danych

- Po pomyślnej konfiguracji wybierz z menu opcję *Plik → Zabezpieczenie danych (Backup) → Odtworzyć dane systemowe z Backup*.
- Wybierz wcześniej utworzony plik kopii zapasowej.
- Rozpocznij proces przywracania i poczekaj na jego zakończenie.

1.6 Zakończenie

Po pomyślnym odtworzeniu wszystkie istniejące dane są dostępne w nowej instalacji Firebird 4.0.

Kontakt

Gotowy formularz do przesłania faksem zgłoszenia do działu wsparcia znajduje się w programie QM-SOFT®/GaugeMan pod pozycją menu *Pomoc* → *Formularz wsparcia technicznego producenta*. Prosimy korzystać z poniższych danych kontaktowych:

L&W Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik
und Qualitätssicherung mbH
Gostritzer Str. 67a
01217 Dresden
Germany
Fax: +49 351 871 7480
E-Mail: support@lw-gmbh.com
Website: www.lw-gmbh.com

Prosimy również o podanie własnych danych kontaktowych, abyśmy mogli szybko się z Państwem skontaktować. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, jeśli w wyjątkowych przypadkach nie będziemy w stanie odpowiedzieć na każde zgłoszenie natychmiast i bezpośrednio; zawsze staramy się jednak, aby czas oczekiwania na odpowiedź był jak najkrótszy.