

Hardlock PCMCIA

Sie haben eine Software erworben, die durch Hardware lizenziert ist. Die Software ist nur in vollem Umfang lauffähig, wenn Sie über die entsprechende Hardware, ein Hardlock-Modul, verfügen.

Hinweis Bitte beachten Sie, dass die Bedingungen für die Anwendung in hohem Maße davon abhängig sind, wie der Software-Hersteller die Software geschützt hat. Die hier dargestellten Abläufe können daher von der tatsächlichen Situation abweichen. Folgen Sie im Zweifelsfall den Anweisungen Ihres Software-Herstellers.

Notwendige Schritte

- Installation der Hardlock-Treiber, wenn die Installation nicht bereits in die Installation des geschützten Programms integriert ist.
- Installation der Karte.

Installation der Treiber

Für den Einsatz der Hardlock-Module müssen Sie die entsprechenden Treiber installieren. Starten Sie dazu das für Ihr Betriebssystem passende Treiberinstallationsprogramm (siehe unten).

Hinweis Die Installation der Treiber kann bereits in die Installation der geschützten Software integriert sein. Eine zusätzliche Installation ist dann nicht mehr nötig. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Softwarehersteller.

Betriebssystem und Treiber

| Betriebssystem | mit graph. Oberfläche | Kommandozeilen |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Windows 3.x | HLDRV16.EXE | INSTVXD.EXE |
| Windows 95/98/ME, NT/2000/XP | HLDRV32.EXE | HLDINST.EXE |

Hinweis Die Treiber für die Hardlock-Module werden ständig aktualisiert und den neuen Betriebssystemen angepasst. Die neuesten Treiber finden Sie jeweils unter **Setup-Programme** im Download-Bereich unter <http://www.aladdin.de>.

Hinweis zur Treiberinstallation unter Windows XP


Unter Windows XP werden Treiber für Plug&Play-Geräte (USB, PCI, PCMCIA) mit einer Signatur installiert. Die Signatur soll gewährleisten, dass der Treiber den Qualitätskriterien für Windows XP entspricht.

Es ist jedoch auch möglich, Treiber ohne Signatur zu installieren. Voraussetzung dafür ist, dass Windows XP so konfiguriert ist, dass Treiber ohne Signatur nicht blockiert werden. Sie können diese Einstellung in den **Systemeinstellungen** auf der Registerkarte **Hardware** unter **Treibersignierung** ändern.

Hardlock-Modul installieren

Stecken Sie die Hardlock-PC-Card an den PCMCIA-Steckplatz.

Dabei muss das Aladdin-Logo nach oben und die Pfeilspitze zum Rechner zeigen.



Unter Windows 95/98/ME

1. Falls die Treiber nicht ordnungsgemäß installiert wurden, erhalten Sie die Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde. Der Windows-Assistent für die Treiberinstallation wird geöffnet.
2. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich die Datei HLPCMCIA.INF befindet.
3. Starten Sie den Rechner nach der Treiberinstallation erneut.

Unter Windows 2000

1. Falls die Treiber nicht ordnungsgemäß installiert wurden, erhalten Sie die Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde. Der Windows-Assistent für die Treiberinstallation wird geöffnet.
2. Geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich die Dateien AKS_MF.INF und HLNTCARD.INF befinden.

Unter Windows XP

1. Sie erhalten die Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde. Der Windows-Assistent für die Treiberinstallation wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Option **Automatisch suchen**. Ein Neustart des Rechners ist nicht nötig.